

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego\_wykaz podstawowych części zamiennych

1	Prasa do wycinania z rolki kubeczków z blachy	Lista części minimum: adaptory, moduły, skanery, przekaźniki, magistrale, wyświetlacze, przełączniki, klimatyzatory, zawory, przyciski, cewki, włączniki, wyłączniki, wentylatory, filtry, napędy, transformatory, wyzwalacze, bezpieczniki, matryce, panele, procesory, silniki, wyłączniki automatyczne, wtyczki, oświetlenia, czujniki, przyciski, reflektory, selektory, zaciski śrubowe, o-ring, tuleja, obudowa tłoka, klucze do hamulcy, sprzęgła, uszczelki, tłoki, hamulce, łożyska, uszczelki olejowe, odpowietrzniki, sprężyny, knoty, rdzenie druciane, pierścień, drążki kierownicze, hamulec przedni, części smarne i hydrauliczne, zawory, manometry, sita, złącza, tłumiki, koła zębate itp
2	Bodymaker	Lista części minimum: o-ringi, silniki, przyciski, zwalniacze, smarownice, filtry, regulatory, filtry powietrza, uszczelki, koła zamachowe, zawory, blokady, wały korbowe, tłumiki, hamulce, sprzęgła, manometry, filtry hydrauliczne, zawory bezpieczeństwa, łożyska, podkładki, czujniki, rozdzielacze, elektrozawory, linki i ogniwa, paski rozrządu, kieszenie, światła, rolki, wałki, pierścienie, dystanse, poduszki powietrzne, przekładnie, łożyska sferyczne, gumy, sprężyny, tarcze, sprzęgła, skrzynie biegów, amortyzatory, łańcuchy, kable, czujniki, elektrozawory, tłumiki, przewody, zatraski, siłowniki, wyświetlacze, klimatyzatory, termostaty, ekrany, przyciski, moduły, styczniki, wentylatory, oświetlenie, napinacze, lokalizatory, kołki, płyty, przepływomierze, cylindry, śruby, wycieraczki, nakrętki,
3	Trymer	Lista części minimum: moduły, zestawy, przełączniki, diody, podświetlenia, czujniki, przełączniki, zawory, przyciski, przewody, kable, silniki, poduszki, pierścienie, płyty, przekładki, dystanse, koła pasowe, śruby, wałki, tuleje, klucze, koła zębate, łożyska, uszczelki, pasek rozrządu, zespół koła pośredniego,
4	Myjki/Suszenie	Lista części minimum: wały, napędy, zębaki, łożyska, bloki poduszkowe, śruby, kołnierze, tuleje, tłoki, koła pasowe, koła zębate, taśmy, szczotki, listwy, czopy, łożyska, ramie obrotowe, uszczelki, koła napinające, dysze, wskaźniki, rolki, adaptory, kanały, nakrętki, płyty, wentylatory, silniki przekładniowe ślimakowe, pompy, złącza, zawory, kable, wymienniki ciepła, filtry, czujniki, adaptatory, wyłączniki, włączniki, bezpieczniki, moduły, diody, transformatory,
5	Punkt lakierniczy do denek puszek	Lista części minimum: kable, płyty, ekrany, łożyska, uchwyty, pasy napędowe, silniki, mikser, szczotki, pompy, worki, filtry, czujniki, moduły, nadajniki, odbiorniki, podzespoły, uchwyty,
6	Dekorator	Lista części minimum: sprężyny, rolki, łożyska, wałki, paski rozrządu, matryce, pierścienie, wycieraczki, uszczelki, cylindry, zawory, kable, wały, sprzęgła, kolektory, koła zębate, koła pośrednie, manometry, regulatory, smarownice, czujniki, termostaty, tuleje, wtryskiwacze, dysze, wałki, sprzęgła, ogniwa, łańcuchy, dzwignie, płyty, węże, sprężyny, silniki, pompy, przekładnie, enkodery, zawory, przewody, uchwyty, adaptatory, filtry, czujniki tarcze, skrzynie biegów, korby, klucze, oświetlenie, nadajniki i przełączniki, gniazda, termostaty, kolektory, prowadnice, rozruszniki, klimatyzatory, diody, procesory, sterowniki,
7	Piece gazowe	Lista części minimum: wentylatory, wirniki, tarcze, silniki, uszczelki, koła zębate, wały, prowadnice, łańcuchy, łożyska, moduły, przełączniki, filtry, taśmy, szyny, liny, łączniki, zatraski, zawiasy, przewody, wtyczki, kable, manometry, gwinty, siłowniki, zawory, elektrody, nasadki, zawory, zębaki, pierścienie, wyłączniki, transformatory, enkodery, napędy, ekrany, falowniki, styczniki, terminale,
8	Szyjkownica	Lista części minimum: łożyska, uszczelki, kołnierze, pierścienie, tuleje, sprężyny, podkładki, wałki, siłowniki, adaptatory, silniki, klucze, enkodery, złącza, wały, koła zębate, czujniki, cylindry, płyty dociskowe, rury, zawory, wyświetlacze, procesory, bezpieczniki, styki,
9	Paletyzator	Lista części minimum: styczniki, bezpieczniki, moduły, zaciski, przełączniki, filtry, obudowy, zatraski, lampy, przyciski, włączniki, wyłączniki, przetwornik, lampy, rozrusznik, czujniki, reflektory, uchwyty, oporniki, hamulce, sygnalizatory, filtry, kable, klucze, blokady, złącza, czujniki ciśnienia, koła zamachowe, przekładnie, prowadnice, łańcuchy, rolki, sprzęgła, przekładnie, napinacze, cylindry, pręty, kotwice, sprężyny, zawory, bloki, amortyzatory, sworzenie, pasy, uchwyty, kielichy, dysz, ogniwa, ograniczniki, tłumik
10	Stanowiska pistoletów - malowanie środka puszek	Lista części minimum: pistolety, sprężyny, śruby, moduły, przyciski, włączniki, przełączniki, czujniki, kable, podkładki, cylindry, cewki, kompresory, tłoki, łożyska, regulatory, manometry, zbiorniki atramentu, tuleje, termometr, pompa, zawór, sita, uszczelka, regulator, przekaźniki, klimatyzatory, falowniki, procesory, panele, transformator,